

PRA 耐力試験結果 (打込深300mm) 地盤抵抗力-変位グラフ

試験日：2017.2. 試験地：大阪府中央区 北大江公園内 盛土

